

## Mikrofilmverzeichnis

## Baureihe 62

Bauart: 2'C2'h2  
 Gattung: Pt37.20  
 Abteilung: TD I  
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann

Stand: 30.06.2019



**HENSCHEL-MUSEUM  
 +  
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 • D-34127 Kassel

Tel.: 0561 / 80 17 250

info@henschel-museum.com

www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 2.01	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94236	a
Fld 2.01	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94236	b
Fld 2.01	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94237	a
Fld 2.01	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94237	b
Fld 2.07	Nietteilung	in Bearbeitung	94238	a
Fld 2.07	Nietteilung	in Bearbeitung	94238	b
Fld 2.08	Nietschrauben zum Kessel	erfasst	23106	
Fld 2.13	Rohrteilung der Rauchkammerrohrwand	in Bearbeitung	94463	1
Fld 2.16	Rauchrohre	erfasst	23107	
Fld 2.19	Bodenring	in Bearbeitung	94239	
Fld 2.20	Feuerlochring	erfasst	23108	
Fld 2.22	Dom	in Bearbeitung	94463	2
Fld 2.26	Domösen	erfasst	23109	
Fld 2.32	Blechanker an der Stehkesselrückwand	in Bearbeitung	94240	
Fld 2.35	Versteifung am Stehkesselmantel	in Bearbeitung	94464	1
Fld 2.36	Queranker	erfasst	23110	
Fld 2.44	Bügelanker	erfasst	23111	
Fld 2.46	Bodenanker	in Bearbeitung	94464	2
Fld 2.46	Bodenanker	in Bearbeitung	94465	1
Fld 3.01	Stehkesselträger	in Bearbeitung	94241	
Fld 3.05	Schlingerstück	in Bearbeitung	94242	
Fld 3.07	Schmierung des Schlingerstückes	in Bearbeitung	94243	
Fld 3.08	Feuertür	in Bearbeitung	94244	a
Fld 3.08	Feuertür	in Bearbeitung	94244	b
Fld 3.12	Feuerschirm	erfasst	23037	
Fld 3.13	Feuerschirmträger	erfasst	23112	
Fld 3.14	Rostanordnung	in Bearbeitung	94245	
Fld 3.15	Rostatäbe	in Bearbeitung	94465	2
Fld 3.18	Rostbalken und Träger	in Bearbeitung	94246	
Fld 3.19	Teile zum Kipprost	in Bearbeitung	94466	1
Fld 3.21	vordere Welle mit Hebel zum Kipprost	in Bearbeitung	94247	
Fld 3.22	Spindel zum Kipprost	erfasst	23113	
Fld 3.23	Spindelbock zum Kipprost	erfasst	23038	
Fld 3.34	Waschluker mit Pilz	erfasst	23039	
Fld 3.41	Regleranordnung	in Bearbeitung	94248	
Fld 3.43	Ventilregler	in Bearbeitung	94249	
Fld 3.45	Reglerknierohr	in Bearbeitung	94250	a
Fld 3.45	Reglerknierohr	in Bearbeitung	94250	b
Fld 3.46	Reglerträger im Dom	in Bearbeitung	94251	
Fld 3.47	Reglerrohr	erfasst	23040	
Fld 3.48	Reglerstopfbuchse	in Bearbeitung	94252	
Fld 3.48	Reglerstopfbuchse	in Bearbeitung	94253	
Fld 3.49	Reglerwelle und Teile	in Bearbeitung	94466	2
Fld 3.50	Reglerhandhebel	erfasst	23114	
Fld 3.51	Halter für Reglerwelle	erfasst	23115	
Fld 3.54	Rohre im Kessel	in Bearbeitung	94254	
Fld 3.55	Träger für Rohrhalter im Kessel	in Bearbeitung	94255	
Fld 3.57	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	23041	
Fld 3.58	Untersatz zum Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	94256	
Fld 3.60	Untersatz zum Dampfentnahmestutzen	erfasst	23042	
Fld 3.63	Untersatz zum Kesselablaßventil	in Bearbeitung	94467	1
Fld 3.65	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	23116	
Fld 3.68	Untersatz zum Steuerbock	in Bearbeitung	94257	
Fld 3.70	sonstige Untersätze am Kessel	in Bearbeitung	94258	
Fld 3.701	Anordnung der Untersätze am Kessel	in Bearbeitung	94451	
Fld 4.02	Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94259	a
Fld 4.02	Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94259	b
Fld 4.04	Dampfstrahlpumpe	in Bearbeitung	94260	
Fld 4.05/26.02	Strahlpumpendampfventil	in Bearbeitung	94261	
Fld 4.13	Kesselspeiseventil	in Bearbeitung	94262	
Fld 4.14	Stutzen zum Kesselspeiseventil	erfasst	23117	
Fld 4.15	Feuerlöschstutzen	erfasst	23043	
Fld 4.17	Kesselablaßventil	erfasst	23044	
Fld 4.19	Verschraubung zum Kesselablaßventil	erfasst	23118	
Fld 4.20	Sicherheitsventil	in Bearbeitung	94467	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 4.24	Dampfpfeife	in Bearbeitung	94263	
Fld 4.28	Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	94264	
Fld 4.31	Wasserstandsschutz	erfasst	<a href="#">23045</a>	
Fld 4.36	Druckmesser, Eichdruckmesserhahn und Stutzen	in Bearbeitung	94468	1
Fld 4.40	Ferndruckmesser und Stutzen	in Bearbeitung	94265	
Fld 4.41	Fernthermometer und Stutzen	in Bearbeitung	94266	
Fld 4.42	Dampfventil zum Hilfsbläser	erfasst	<a href="#">23046</a>	
Fld 4.46	vereinigte Aschkasten-, Rauchkammer- und Kohlennäßeinrichtung	in Bearbeitung	94468	2
Fld 4.46	vereinigte Aschkasten-, Rauchkammer- und Kohlennäßeinrichtung	in Bearbeitung	94469	1
Fld 4.47	Ablaßhähne	erfasst	<a href="#">23119</a>	
Fld 4.51	Flansche zur Rohrleitung der Strahlpumpe	erfasst	<a href="#">23120</a>	
Fld 4.55	Anordnung der Rohrleitung für Strahlpumpe	in Bearbeitung	94267	a
Fld 4.55	Anordnung der Rohrleitung für Strahlpumpe	in Bearbeitung	94267	b
Fld 4.550	Anordnung der Rohrleitung für Strahlpumpe, Querschnitte	in Bearbeitung	94469	2
Fld 4.56	Rohrhalter für Strahlpumpenleitung	in Bearbeitung	94470	1
Fld 4.561	Halter für Feuerlöschstutzen	erfasst	<a href="#">23047</a>	
Fld 5.03	Rauchkammerträger	erfasst	<a href="#">23048</a>	
Fld 5.05	Rauchkammerstrebe	in Bearbeitung	94268	
Fld 5.06	Schornstein	erfasst	<a href="#">23049</a>	
Fld 5.09	Schornsteinaufsatz	erfasst	<a href="#">23121</a>	
Fld 5.12	Dampfeinströmröhre	erfasst	<a href="#">23122</a>	
Fld 5.13	Flansche zu den Dampfeinströmröhren	erfasst	<a href="#">23050</a>	
Fld 5.15	Blasrohr	erfasst	<a href="#">23051</a>	
Fld 5.17	Ausströmzweigrohr, Ausströmkrümmer	erfasst	<a href="#">23052</a>	
Fld 5.19	Standrohr	in Bearbeitung	94269	
Fld 5.22	Hilfsbläser und Teile	in Bearbeitung	94470	2
Fld 5.23	Funkenfänger	in Bearbeitung	94270	
Fld 5.25	Teile zum Funkenfänger	in Bearbeitung	94471	1
Fld 5.27	Rauchkammerspritzrohr und Teile	in Bearbeitung	94471	2
Fld 5.28	Paßbleche für Ausschnitt im Rauchkammermantel	in Bearbeitung	94472	1
Fld 5.30	Rauchkammerbodenschutz	in Bearbeitung	94271	
Fld 5.31	Rauchkammertür	in Bearbeitung	94272	
Fld 5.32	Gußteile zur Rauchkammertür	erfasst	<a href="#">23053</a>	
Fld 5.33	Schmiedeteile zur Rauchkammertür	in Bearbeitung	94273	
Fld 5.36	Verschluss zur Rauchkammertür	in Bearbeitung	94274	
Fld 5.39	Entwässerungsstutzen an der Rauchkammer	erfasst	<a href="#">23054</a>	
Fld 5.41	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	<a href="#">94275</a>	
Fld 5.42	Handstangen und Griffe an der Rauchkammer	in Bearbeitung	94472	2
Fld 5.46	Einpolterung in der Rauchkammer	erfasst	<a href="#">94276</a>	
Fld 6.02	Überhitzerrohre	erfasst	<a href="#">94277</a>	
Fld 6.03	Teile zu den Überhitzerrohre	erfasst	<a href="#">23123</a>	
Fld 6.04	Dampfsammelkasten	erfasst	<a href="#">94278</a>	a
Fld 6.04	Dampfsammelkasten	erfasst	<a href="#">94278</a>	b
Fld 6.06	Rohrflansche und Teile zum Dampfsammelkasten	erfasst	<a href="#">23124</a>	
Fld 6.07	Träger zum Dampfsammelkasten	erfasst	<a href="#">23055</a>	
Fld 7.01	Aschkasten	erfasst	<a href="#">94279</a>	a
Fld 7.01	Aschkasten	erfasst	<a href="#">94279</a>	b
Fld 7.03	Aschkastenbleche	in Bearbeitung	94473	1
Fld 7.04	Aschkastenswinkel	in Bearbeitung	94473	2
Fld 7.05	vordere Aschkastenklappe	in Bearbeitung	94474	1
Fld 7.09	hintere Aschkastenklappe	erfasst	<a href="#">23056</a>	
Fld 7.11	Teile zum Aschkasten	erfasst	<a href="#">23125</a>	
Fld 7.15	Aschkastensieb	in Bearbeitung	94474	2
Fld 7.16	Aschkastenreinigungsklappe	in Bearbeitung	94475	1
Fld 7.17	Aschkastensbodenklappe	erfasst	<a href="#">94280</a>	
Fld 7.20	Aschkastenspritzrohr	in Bearbeitung	94475	2
Fld 8.01	Rahmenanordnung	erfasst	<a href="#">94281</a>	a
Fld 8.01	Rahmenanordnung	in Bearbeitung	94281	b
Fld 8.03	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	94452	a
Fld 8.03	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	94452	b
Fld 8.04	Rahmenbohrschablone	in Bearbeitung	94453	a
Fld 8.04	Rahmenbohrschablone	in Bearbeitung	94453	b
Fld 8.05	Rahmenschnitte	erfasst	<a href="#">94282</a>	
Fld 8.10	Rahmenverbindung	erfasst	<a href="#">94283</a>	
Fld 8.15	Rahmenverbindung für Drehgestell und Zapfenlager	erfasst	<a href="#">94284</a>	
Fld 8.16	Waagerechte Rahmenverbindung über der Laufachse	erfasst	<a href="#">94285</a>	
Fld 8.17	Rahmenverbindung	in Bearbeitung	94476	1
Fld 8.18	Rahmenstreben	erfasst	<a href="#">23057</a>	
Fld 8.21	Rahmenverbindung zwischen den Zylindern	erfasst	<a href="#">94286</a>	a
Fld 8.21	Rahmenverbindung zwischen den Zylindern	erfasst	<a href="#">94286</a>	b
Fld 8.26	Kesselpendelblech	erfasst	<a href="#">94287</a>	
Fld 8.29	Gleitbahnträger	erfasst	<a href="#">94288</a>	
Fld 8.29	Gleitbahnträger	erfasst	<a href="#">94289</a>	
Fld 8.33	vorderer Bahnräumer	erfasst	<a href="#">23058</a>	
Fld 8.37	Verbindung zwischen den Zylindern und Gleitbahnträger	erfasst	<a href="#">94290</a>	
Fld 9.01	vorderer Pufferträger	erfasst	<a href="#">94291</a>	
Fld 9.02	hinterer Pufferträger	erfasst	<a href="#">94292</a>	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 9.05	Kümpelbleche zu den Pufferrägern	erfasst	94293	
Fld 9.08	Griffe an den Pufferträgern	erfasst	23126	
Fld 9.09	Tritt an den Pufferträgern	erfasst	23127	
Fld 9.11	Kupplergriff	erfasst	23059	
Fld 10.14/10.17	Zughaken	erfasst	94295	a
Fld 10.14/10.17	Zughaken	erfasst	94295	b
Fld 10.17	hinterer Zughaken	erfasst	94294	a
Fld 10.17	hinterer Zughaken	erfasst	94294	b
Fld 10.21	hintere Zughakenführung	erfasst	23060	
Fld 10.31	Schraubenkupplung	erfasst	94296	
Fld 10.32	Sicherheitskupplung	erfasst	94297	
Fld 10.39	Puffer- und Zughakenfeder	erfasst	94298	
Fld 11.02	Federbund	in Bearbeitung	94476	2
Fld 11.04	Tragfeder für Treibradsatz	erfasst	23128	
Fld 11.12	Federspannschrauben	in Bearbeitung	94299	
Fld 11.16	Längsausgleichhebel und Träger	erfasst	94300	
Fld 12.02	Treibradsatz	in Bearbeitung	94301	
Fld 12.04	Kuppelradsatz	in Bearbeitung	94302	
Fld 12.06	Lauftradsatz	in Bearbeitung	94477	1
Fld 12.09	Kuppelzapfen	erfasst	23061	
Fld 12.10	Schwingenkurbel	in Bearbeitung	94303	
Fld 12.16	Treibachslager	in Bearbeitung	94304	a
Fld 12.16	Treibachslager	in Bearbeitung	94304	b
Fld 12.18	Kuppelachslager	in Bearbeitung	94305	a
Fld 12.18	Kuppelachslager	in Bearbeitung	94305	a
Fld 12.23	Achslagergehänge	erfasst	23062	
Fld 12.25	Achslagerdeckel	in Bearbeitung	94454	
Fld 12.30	Schmierpolster	in Bearbeitung	94455	
Fld 12.32/12.33	Achslagerführung und Stellkeil	in Bearbeitung	94306	
Fld 12.38	Achsgabelsteg für Treibradsatz	in Bearbeitung	94307	
Fld 12.47	Teile für Achslagerschmierung	in Bearbeitung	94477	2
Fld 12.50	Schutzblech für Achslager	erfasst	23063	
Fld 13.01	Drehgestellanordnung	in Bearbeitung	94308	
Fld 13.02	Stoßschablone zum Drehgestellrahmen	erfasst	23129	
Fld 13.03	Bohrschablone zum Drehgestellrahmen	erfasst	23130	
Fld 13.04	Drehgestellrahmen	in Bearbeitung	94309	
Fld 13.05	Winkel zum Drehgestellrahmen	erfasst	23131	
Fld 13.06	Rahmenstreben	erfasst	23064	
Fld 13.07	Tragfedern	erfasst	23132	
Fld 13.07	Federbund	erfasst	23065	
Fld 13.10	Federgehänge	erfasst	23066	
Fld 13.11	Federbügel und Druckplatte	in Bearbeitung	94310	
Fld 13.12	Fangbügel und Federträger	in Bearbeitung	94311	
Fld 13.14	Ausgleichhebel und Träger	in Bearbeitung	94312	
Fld 13.15	Drehzapfen und Lager	in Bearbeitung	94313	
Fld 13.19	Teile zur Rückstellvorrichtung	in Bearbeitung	94478	1
Fld 13.19	Teile zur Rückstellvorrichtung	in Bearbeitung	94478	2
Fld 13.20	Rückstellfeder	in Bearbeitung	94479	1
Fld 13.22	Anschlag zum Drehgestell	erfasst	23133	
Fld 13.24	Achslager	in Bearbeitung	94314	
Fld 13.25/13.26	Achslagerführung	in Bearbeitung	94315	
Fld 13.27	Achslagerdeckel	in Bearbeitung	94479	2
Fld 13.28	Schmierpolster	erfasst	23067	
Fld 13.29	Teile zur Achslagerschmierung	in Bearbeitung	94316	a
Fld 13.29	Teile zur Achslagerschmierung	in Bearbeitung	94316	b
Fld 14.01	Laufblechanordnung	in Bearbeitung	94317	a
Fld 14.01	Laufblechanordnung	in Bearbeitung	94317	b
Fld 14.02	Laufblechschnitte	in Bearbeitung	94318	
Fld 14.03	Laufbleche	in Bearbeitung	94319	
Fld 14.04	Laufblechwinkel	in Bearbeitung	94320	
Fld 14.04	Winkel zum Laufblech	in Bearbeitung	94321	
Fld 14.05	Klappe im Laufblech	in Bearbeitung	94322	
Fld 14.09	Laufblechträger	in Bearbeitung	94323	
Fld 14.13	Radkasten	in Bearbeitung	94324	
Fld 14.130	Radkasten	erfasst	23068	
Fld 14.20	Windleitbleche	in Bearbeitung	94325	
Fld 14.21	Teile zu den Windleitblechen	in Bearbeitung	94326	
Fld 15.01	Führerhaus	in Bearbeitung	94327	
Fld 15.08	Holzbedachung	in Bearbeitung	94328	
Fld 15.10	Führerhausbodenbelag	in Bearbeitung	94329	
Fld 15.16	Drehfenster	in Bearbeitung	94330	
Fld 15.17	Klappfenster	in Bearbeitung	94331	
Fld 15.22	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	in Bearbeitung	94332	
Fld 15.27	Fensterschirm	in Bearbeitung	94333	
Fld 15.29	seitliches Schutzfenster	in Bearbeitung	94334	
Fld 15.36	Handstangen und Griffe	erfasst	23069	
Fld 15.40	Haken zum Anheben des Führerhauses	erfasst	23134	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 15.40	Haken zum Anheben des Führerhauses	erfasst	<a href="#">23135</a>	
Fld 15.42	Führerhauslaterne und Befestigung	erfasst	<a href="#">23136</a>	
Fld 15.47	Tritte am Führerhaus	in Bearbeitung	94480	1
Fld 15.48	Tritt an der Stehkesselrückwand	erfasst	<a href="#">23137</a>	
Fld 15.51	Sitze	in Bearbeitung	94335	
Fld 15.54	Abschlußbleche mit Führung und Paßbleche	in Bearbeitung	94336	a
Fld 15.54	Abschlußbleche mit Führung und Paßbleche	in Bearbeitung	94336	b
Fld 16.04	Wasserkastenbleche	in Bearbeitung	94337	a
Fld 16.04	Wasserkastenbleche	in Bearbeitung	94337	b
Fld 16.05	Wasserkastenvinkel	in Bearbeitung	94338	
Fld 16.06	Schwallbleche im Wasserkasten	erfasst	<a href="#">23138</a>	
Fld 16.07	Wasserkastenverbindung	erfasst	<a href="#">23139</a>	
Fld 16.08	Teile zum Wasserkasten	erfasst	<a href="#">23070</a>	
Fld 16.09	Wassereinlauf	in Bearbeitung	94339	
Fld 16.14	Schlammsammler am Wasserkasten	in Bearbeitung	94340	
Fld 16.17	Zapfhahn	erfasst	<a href="#">23140</a>	
Fld 16.18	Wasserkastenablaßhahn	erfasst	<a href="#">23141</a>	
Fld 16.20	Wasserstandanzeiger	erfasst	<a href="#">23142</a>	
Fld 16.22	Schwimmer und Teile	in Bearbeitung	94486	1
Fld 16.24	Schwimmerblase	in Bearbeitung	94480	2
Fld 16.28	Flansche zum Wasserkasten	erfasst	<a href="#">23071</a>	
Fld 16.32	Durchführungsrohre	erfasst	<a href="#">23143</a>	
Fld 16.33	Wasserkastenträger	in Bearbeitung	94481	1
Fld 16.37	Tritte am Wasserkasten	in Bearbeitung	94481	2
Fld 16.38	Einstieg zum Wasserkasten	in Bearbeitung	94482	1
Fld 16.39	Leitern am Wasserkasten	in Bearbeitung	94482	2
Fld 16.42	Kohlenkasten	in Bearbeitung	94341	
Fld 16.55	Handstangen am Kohlenkasten	in Bearbeitung	94483	1
Fld 17.02	Sandkasten	in Bearbeitung	94342	
Fld 17.05	Teile zum Sandkasten	in Bearbeitung	94343	
Fld 17.08	Hahn zum Sandstreuer	in Bearbeitung	94483	2
Fld 17.10	Teile zum Sandstreuer	in Bearbeitung	94484	1
Fld 17.13	Sandrohre	in Bearbeitung	94344	
Fld 17.15	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	in Bearbeitung	94345	
Fld 17.150	Sandrohrhalter	erfasst	<a href="#">23072</a>	
Fld 17.17	Tritt zum Sandkasten	in Bearbeitung	94346	
Fld 17.19	Werkzeugkasten an der Kohlenkastenrückwand	in Bearbeitung	94347	
Fld 17.20	Werkzeugkasten und Signalscheibenkasten	in Bearbeitung	94348	a
Fld 17.20	Werkzeugkasten und Signalscheibenkasten	in Bearbeitung	94348	b
Fld 17.24	Gerätekasten	in Bearbeitung	94350	
Fld 17.25	Geräteanordnung	erfasst	<a href="#">23073</a>	
Fld 17.26	Gerätehalter	in Bearbeitung	94349	a
Fld 17.26	Gerätehalter	in Bearbeitung	94349	b
Fld 17.32	Wärmekasten	in Bearbeitung	94351	
Fld 17.40	Halter, Behälter für Knallkapselbüchse und Dichtringe	erfasst	<a href="#">23074</a>	
Fld 17.41	Schlösser	erfasst	<a href="#">23144</a>	
Fld 18.03	Wärmeschutzmatten für den Kessel	erfasst	<a href="#">23075</a>	
Fld 18.04	Teile zur Kesselbekleidung	in Bearbeitung	94352	
Fld 18.06	Lukenbekleidung	in Bearbeitung	94353	
Fld 18.08	Dombekleidung	in Bearbeitung	94354	
Fld 18.11	Einpolterung in der Kesselbekleidung	in Bearbeitung	94355	
Fld 18.15	Wärmeschutzmatten für die Zylinder	erfasst	<a href="#">23145</a>	
Fld 18.16	Einpolterungen der Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	94484	2
Fld 18.18	Zylinderdeckelbekleidung	erfasst	<a href="#">23146</a>	
Fld 18.19	vordere Abschlußbleche	in Bearbeitung	94485	1
Fld 18.22	Bekleidung für Dampfeinströmröhre	in Bearbeitung	94485	2
Fld 18.25	Vorwärmerbekleidung	in Bearbeitung	94356	
Fld 18.26	Schlammsammlerbekleidung	erfasst	<a href="#">23147</a>	
Fld 18.27	Schmierrohrbekleidung	in Bearbeitung	94357	
Fld 18.35	Druckausgleicherbekleidung	in Bearbeitung	94358	
Fld 18.38	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94359	a
Fld 18.38	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94359	b
Fld 18.40	Bekleidung der Rohre mit Wärmeschutz	in Bearbeitung	94360	a
Fld 18.40	Bekleidung der Rohre mit Wärmeschutz	in Bearbeitung	94360	b
Fld 18.41	Bekleidungskappen für Rohre mit Wärmeschutz	in Bearbeitung	94486	2
Fld 18.43	Ausführung des Wärmeschutzes für Rohre	erfasst	<a href="#">23076</a>	
Fld 19.01	Zylinder	in Bearbeitung	94361	a
Fld 19.01	Zylinder	in Bearbeitung	94361	b
Fld 19.05	Schieberbuchse	in Bearbeitung	94362	
Fld 19.10	vordere und hintere Ausströmkasten	in Bearbeitung	94487	1
Fld 19.13	vorderer Zylinderdeckel 600	in Bearbeitung	94363	
Fld 19.16	hinterer Zylinderdeckel 600	in Bearbeitung	94364	
Fld 19.20	vorderer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94365	
Fld 19.23	hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94366	a
Fld 19.23	hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94366	b
Fld 19.28	vordere und hintere Kolbenstangenstopfbuchse	in Bearbeitung	94367	
Fld 19.42	Druckausgleicher	in Bearbeitung	94368	a



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 19.42	Druckausgleicher	in Bearbeitung	94368	b
Fld 19.43	Einzelteile für die Rohrleitung des Druckausgleichers	in Bearbeitung	94487	2
Fld 19.44	Zylinderventil	erfasst	<a href="#">23148</a>	
Fld 19.47	Zylinderentwässerungsleitung und Teile	erfasst	<a href="#">23077</a>	
Fld 19.48	Zylinderentwässerungsleitung und Teile	in Bearbeitung	94488	1
Fld 19.49	Zylindersicherheitsventil	in Bearbeitung	94369	
Fld 19.54	Stutzen und Verschraubungen zum Zylinder	erfasst	<a href="#">23149</a>	
Fld 19.60	Stutzen und Verschraubungen zur Zylinderschmierung	in Bearbeitung	94370	
Fld 19.62	Flansche zum Zylinder	erfasst	<a href="#">23150</a>	
Fld 19.63	Paßstücke zum Zylinder	erfasst	<a href="#">23078</a>	
Fld 20.04	Kolbenstangenführung 100Ø	in Bearbeitung	94371	a
Fld 20.04	Kolbenstangenführung 100Ø	in Bearbeitung	94371	b
Fld 20.06	Kreuzkopf, äußerer	in Bearbeitung	94372	a
Fld 20.06	Kreuzkopf, äußerer	in Bearbeitung	94372	b
Fld 20.08	Schmiergefäß zum Kreuzkopf	in Bearbeitung	94488	2
Fld 20.10	Treibstange	in Bearbeitung	94373	a
Fld 20.10	Treibstange	in Bearbeitung	94373	b
Fld 20.14	Schmiergefäße zur Treibstange	erfasst	<a href="#">23151</a>	
Fld 20.15	Fangbügel für Treibstange	erfasst	<a href="#">23079</a>	
Fld 20.17	Gleitbahn äußere	in Bearbeitung	94489	1
Fld 20.20	Kuppelstange zwischen 1.+2. Radsatz	in Bearbeitung	94374	a
Fld 20.20	Kuppelstange zwischen 1.+2. Radsatz	in Bearbeitung	94374	b
Fld 20.21	Kuppelstange zwischen 2.+3. Radsatz	in Bearbeitung	94375	
Fld 20.27	Schmiergefäß zu den Kuppelstangen	in Bearbeitung	94489	2
Fld 21.01	Steuerungsanordnung	in Bearbeitung	94376	
Fld 21.07	Kolbenschieber	in Bearbeitung	94377	
Fld 21.11	Kreuzkopf und Schieberstichmaß	in Bearbeitung	94456	
Fld 21.12	Schieberstange	in Bearbeitung	94490	1
Fld 21.21	Schieberschubstange	in Bearbeitung	94457	
Fld 21.21	Schieberschubstange	in Bearbeitung	94378	
Fld 21.23	Hängeeisen	in Bearbeitung	94490	2
Fld 21.24	Voreilhebel und Lenkerstange	in Bearbeitung	94379	
Fld 21.25	Lenkeransatz am Kreuzkopf	erfasst	<a href="#">23152</a>	
Fld 21.26	Schwinge	in Bearbeitung	94380	
Fld 21.29	Schwingenlager	in Bearbeitung	94381	
Fld 21.31	Schwingenstange	in Bearbeitung	94382	
Fld 21.41	Rückzugfeder zur Steuerung	in Bearbeitung	94383	
Fld 21.42	Steuerbock	in Bearbeitung	94384	a
Fld 21.42	Steuerbock	in Bearbeitung	94384	b
Fld 21.44	Steuerschraube und Teile	in Bearbeitung	94385	
Fld 21.46	Steuer Mutter	in Bearbeitung	94491	1
Fld 21.47	Zifferstreifen zur Steuerschraube	in Bearbeitung	94491	2
Fld 21.49	Steuerrad	in Bearbeitung	94386	
Fld 21.50	Steuerstange	in Bearbeitung	94387	
Fld 21.53	Feststellvorrichtung zur Steuerstange	erfasst	<a href="#">23080</a>	
Fld 21.55	Schmiergefäße und Schmiergefäßdeckel	in Bearbeitung	94388	
Fld 21.550	Schmiergefäße und Schmiergefäßdeckel	in Bearbeitung	94492	1
Fld 21.56	Teile zur Schieberstangenschmierung	erfasst	<a href="#">23153</a>	
Fld 21.58	Halter für Schmiergefäße	erfasst	<a href="#">23154</a>	
Fld 22.01	Bremsgestängeanordnung	in Bearbeitung	94389	
Fld 22.03	Bremsrohranordnung	in Bearbeitung	94390	a
Fld 22.03	Bremsrohranordnung	in Bearbeitung	94390	b
Fld 22.05	Wurfhebel und Gewicht	erfasst	<a href="#">23081</a>	
Fld 22.06	Wurfhebelbock	in Bearbeitung	94492	2
Fld 22.07	Schutzhülse für Bremsspindel und Zugstange	in Bearbeitung	94391	
Fld 22.08	Bremsspindel, Nachstellspindel und Zugstangen	erfasst	<a href="#">23082</a>	
Fld 22.09	Übertragungshebel und Lager zur Handbremse	in Bearbeitung	94493	1
Fld 22.11	Bremswellen mit Hebel	in Bearbeitung	94493	2
Fld 22.13	Bremswellenlager	in Bearbeitung	94494	1
Fld 22.23	Bremsbalken, Bremsdreieck	in Bearbeitung	94494	2
Fld 22.24	Ausgleichhebel zur Bremse	in Bearbeitung	94392	
Fld 22.28	Bremsgehängeträger	in Bearbeitung	94393	
Fld 22.29	Bremsklotzhängeeisen	erfasst	<a href="#">23155</a>	
Fld 22.36	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung zum Bremsgehänge	in Bearbeitung	94394	
Fld 22.39	Rückzugfeder und Teile	in Bearbeitung	94495	1
Fld 22.41	Fangbügel zur Bremse	erfasst	<a href="#">23156</a>	
Fld 22.52	Befestigung für Bremszylinder	erfasst	<a href="#">23083</a>	
Fld 22.53	Kolbenstange zum Bremszylinder	erfasst	<a href="#">23157</a>	
Fld 22.56	Bremsluftbehälter	erfasst	<a href="#">23158</a>	
Fld 22.57	Befestigung für Bremsluftbehälter	in Bearbeitung	94495	2
Fld 22.60	Halter zum Führerbremventil und Zusatzbremshahn	in Bearbeitung	94395	
Fld 22.61	Luftpumpendampfventil	in Bearbeitung	94496	1
Fld 22.63	Schmierpumpe	in Bearbeitung	94458	
Fld 22.64	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	in Bearbeitung	94396	
Fld 22.64	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	in Bearbeitung	94397	
Fld 22.65	Bremskupplung mit Halter	in Bearbeitung	94398	
Fld 22.67	Rohrhalter zur Bremsleitung	in Bearbeitung	94399	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 22.79	Bremsteile von auswärts	in Bearbeitung	94400	
Fld 22.83	Drehgestellbremsanordnung	erfasst	<a href="#">23084</a>	
Fld 22.85	Bremsklotzhängeeisen	in Bearbeitung	94496	2
Fld 22.86	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	erfasst	<a href="#">23159</a>	
Fld 22.87	Bremsgehängeträger	erfasst	<a href="#">23085</a>	
Fld 22.88	Bremsklotz	erfasst	<a href="#">23086</a>	
Fld 22.89	Bremshebel und Rückzugfeder	in Bearbeitung	94497	1
Fld 22.90	Bremshebelträger	in Bearbeitung	94497	2
Fld 22.91	Druckstangen	in Bearbeitung	94498	1
Fld 22.96	Halter für Hilfsluftbehälter	erfasst	<a href="#">23087</a>	
Fld 22.98	Rohrhalter	in Bearbeitung	94498	2
Fld 23.01	Rohranordnung	in Bearbeitung	94401	a
Fld 23.01	Rohranordnung	in Bearbeitung	94401	b
Fld 23.010	Rohr- und Zusanordnung, Querschnitte	erfasst	<a href="#">23088</a>	
Fld 23.03	Aschkastenzüge und Teile	in Bearbeitung	94402	a
Fld 23.03	Aschkastenzüge und Teile	in Bearbeitung	94402	b
Fld 23.04	Aschkastenzüge und Teile	in Bearbeitung	94403	
Fld 23.07	Aschkastenbodenklappenzug	in Bearbeitung	94404	
Fld 23.09	Zylinderventilzug	in Bearbeitung	94459	
Fld 23.10	Führungsbock und Handhebel zum Zylinderventilzug	in Bearbeitung	94405	
Fld 23.11	Teile zum Zylinderventilzug	in Bearbeitung	94406	
Fld 23.14	Pfeifenzug	in Bearbeitung	94499	
Fld 23.15	Teile zum Pfeifenzug	in Bearbeitung	94407	
Fld 23.17	Sicherheitsventilzug	in Bearbeitung	94408	
Fld 23.19	Strahlpumpenzug	erfasst	<a href="#">23089</a>	
Fld 23.23	Hilfsbläserzug	in Bearbeitung	94409	
Fld 23.35	Zug und Ablaufrohr zum Kesselablaßventil	in Bearbeitung	94410	
Fld 23.36	Zug zum Luftpumpendampfventil	in Bearbeitung	94411	
Fld 23.37	Zug für Speisepumpendampfventil	in Bearbeitung	94412	
Fld 23.38	Schlammschieberzug	in Bearbeitung	94413	
Fld 23.43	Zug für Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94500	1
Fld 23.44	Zug für Vorwärmer-Dampfventil	in Bearbeitung	94414	
Fld 23.57	Handstangenstützen und Untersätze am Kessel	in Bearbeitung	94415	
Fld 24.01	Halter für Strahlpumpe	erfasst	<a href="#">23090</a>	
Fld 24.04	Signalstütze am vorderen Pumpenträger	erfasst	<a href="#">23091</a>	
Fld 24.06	Signalstütze an der Rauchkammer	erfasst	<a href="#">23160</a>	
Fld 24.07	hintere mittlere Signalstütze	erfasst	<a href="#">23161</a>	
Fld 24.09	Laternenstütze zum Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	94500	2
Fld 24.11	Halter für Druckmesser	in Bearbeitung	94501	1
Fld 24.12	Halter zum Anstellhahn für Druckausgleicher	erfasst	<a href="#">23162</a>	
Fld 24.14	Halter für Ölflaschen	in Bearbeitung	94501	2
Fld 24.16	Halter zum vereinigten Aschkasten-, Rauchkammer- und Kohlenspritzhahn	erfasst	<a href="#">23163</a>	
Fld 24.19	Halter für Feuergeräte	in Bearbeitung	94502	1
Fld 24.20	Zettelhalter	erfasst	<a href="#">23164</a>	
Fld 24.21	Schilderordnung, Anstrich, Malerei	in Bearbeitung	94416	a
Fld 24.21	Schilderordnung, Anstrich, Malerei	in Bearbeitung	94416	b
Fld 24.23	Nummernschild	in Bearbeitung	94417	
Fld 24.24	Untersatz für Nummernschild	erfasst	<a href="#">23165</a>	
Fld 24.25	Untersatz für Nummernschild	erfasst	<a href="#">23166</a>	
Fld 24.28	Firmenschild, kleines	erfasst	<a href="#">23167</a>	
Fld 24.30	Kesselschild	erfasst	<a href="#">23168</a>	
Fld 24.31	Gattungsschild	erfasst	<a href="#">23169</a>	
Fld 24.32	Eigentumsschild	erfasst	<a href="#">23170</a>	
Fld 24.34	Untersuchungsschild	erfasst	<a href="#">23171</a>	
Fld 24.35	Geschwindigkeitsschild	erfasst	<a href="#">23172</a>	
Fld 24.39	Wasserstandmarke	in Bearbeitung	94502	2
Fld 24.43	Schild für Schmierleitung	in Bearbeitung	94418	
Fld 24.46	verschiedene Aufschriftschildchen	in Bearbeitung	94503	1
Fld 24.50	Halter für Schilder zur Spritzeinrichtung	in Bearbeitung	94503	2
Fld 25.01	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	in Bearbeitung	94419	a
Fld 25.01	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	in Bearbeitung	94419	b
Fld 25.010	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung, Querschnitte	in Bearbeitung	94460	
Fld 25.02	Vorwärmer	in Bearbeitung	94504	1
Fld 25.03	Rohrwand und Stützplatte zum Vorwärmer	in Bearbeitung	94420	
Fld 25.06	Deckel zum Vorwärmer	in Bearbeitung	94421	
Fld 25.07	Umschalthahn zum Vorwärmer	in Bearbeitung	94422	
Fld 25.08	Winkelringe und Stutzen zum Vorwärmer	in Bearbeitung	94423	
Fld 25.09	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	<a href="#">23173</a>	
Fld 25.13	Befestigung des Vorwärmers	erfasst	<a href="#">23092</a>	
Fld 25.14	Absperrventil der Saugleitung zur Speisepumpe	in Bearbeitung	94424	
Fld 25.15	Träger zur Speisepumpe	erfasst	<a href="#">23093</a>	
Fld 25.18	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer und Speisepumpe	erfasst	<a href="#">23174</a>	
Fld 25.19	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	in Bearbeitung	94425	
Fld 25.20	Rohrhalter	in Bearbeitung	94426	
Fld 25.21	Druckmesser zur Speisepumpe	erfasst	<a href="#">23175</a>	
Fld 25.23	Speisepumpe	in Bearbeitung	94427	
Fld 25.24	Schmierpumpe	erfasst	<a href="#">23094</a>	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 25.26	selbsttätiges Frischdampfventil für Vorwärmer	in Bearbeitung	94504	2
Fld 25.35	Speisewasserreinigeranordnung	in Bearbeitung	94461	
Fld 25.35	Waschluge seitlich am Kessel	in Bearbeitung	94505	1
Fld 25.36	Schlammsammler zum Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	94505	2
Fld 25.39	Einführungsdüsen zum Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	94506	1
Fld 25.40	Rieselblech zum Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	94428	
Fld 25.45	Dom für Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	94506	2
Fld 25.46	Schlammabscheider	in Bearbeitung	94429	
Fld 26.01	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94430	a
Fld 26.01	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94430	b
Fld 26.010	Anordnung der Dampfheizeinrichtung, Querschnitte	in Bearbeitung	94507	1
Fld 26.03	Druckminderventil zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94431	
Fld 26.03	Druckminderventil zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94432	
Fld 26.04	Umschaltventil zur Dampfheizung	in Bearbeitung	94433	
Fld 26.06	Halter für Umschaltventil und Druckminderventil	erfasst	<a href="#">23095</a>	
Fld 26.07	Absperrhahn und Teile	in Bearbeitung	94434	
Fld 26.10	Rohrverschraubung und Stutzen	in Bearbeitung	94507	2
Fld 26.11	Dampfheizhahn zur Speisewasserkupplung	erfasst	<a href="#">23176</a>	
Fld 26.13	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	94436	
Fld 26.15	Heizdruckmesser	erfasst	<a href="#">23177</a>	
Fld 26.20	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	94435	a
Fld 26.20	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	94435	b
Fld 26.21	Querschnitte zur Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	94437	
Fld 26.22	Antrieb zur Schmierpumpe	erfasst	<a href="#">23096</a>	
Fld 26.23	Teile zum Schmierpumpenantrieb	in Bearbeitung	94438	
Fld 26.24	Schmierpumpe	in Bearbeitung	94439	
Fld 26.25	Träger zur Schmierpumpe	in Bearbeitung	94440	
Fld 26.28	Rohrhalter zur Schmierpumpe	in Bearbeitung	94441	
Fld 26.29	Tropfenzeiger	in Bearbeitung	94442	
Fld 26.30	Halter für Tropfenzeiger	erfasst	<a href="#">23097</a>	
Fld 26.31	Geschwindigkeitsmesseranordnung	in Bearbeitung	94508	1
Fld 26.32	Antrieb des Geschwindigkeitsmessers	erfasst	<a href="#">23098</a>	
Fld 26.34	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	<a href="#">23178</a>	
Fld 26.43	Anordnung der Radreifenspritze	erfasst	<a href="#">23099</a>	
Fld 26.460	Anordnung der Radreifenspritze	in Bearbeitung	94508	2
Fld 26.49	Stutzen und Mundstück zur Radreifenspritze	erfasst	<a href="#">23179</a>	
Fld 26.50	Halter zur Radreifenspritze	erfasst	<a href="#">23100</a>	
Fld 26.51	Zug zur Radreifenspritze	erfasst	<a href="#">23101</a>	
Fld 26.85	Ölabscheider	in Bearbeitung	94443	
Fld 26.90	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	94444	a
Fld 26.90	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	94444	b
Fld 26.900	Anordnung der elektrischen Beleuchtung, Querschnitte	in Bearbeitung	94445	
Fld 26.92	Rohrleitung zur Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">23102</a>	
Fld 26.93	Träger zur Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">23103</a>	
Fld 26.95	Zug zum Dampfventil für Lichtmaschine	in Bearbeitung	94509	1
Fld 26.96	Teile zur Rohrleitung zur Lichtmaschine	in Bearbeitung	94509	2
Fld 26.97	Teile von auswärts	in Bearbeitung	94446	a
Fld 26.97	Teile von auswärts	in Bearbeitung	94446	b
Fld 26.98	Halter für Steckdosen und Kabel	in Bearbeitung	94447	
Fld 26.99	Schaltungsplan	erfasst	<a href="#">23104</a>	
Fld 28.01	Verzeichnis der Zubehörteile und Werkzeuge	erfasst	<a href="#">23180</a>	
Fld 28.02	Feuergeräte	in Bearbeitung	94510	1
Fld 28.03	Kohlen- und Schlackenschaufel	erfasst	<a href="#">23181</a>	
Fld 28.07	Schraubenschlüssel	in Bearbeitung	94448	
Fld 28.10	Hakenschlüssel	erfasst	<a href="#">23105</a>	
Fld 28.11	Aufsteckschlüssel zur Befestigung der Überhitzerrohre	erfasst	<a href="#">23182</a>	
Fld 28.16	Schlüssel für Achslagerstellkeilschrauben	erfasst	<a href="#">23183</a>	
Fld 28.17	Werkzeuge	in Bearbeitung	94510	2
Fld 28.18	Hilfskupplung	in Bearbeitung	94449	
Fld 28.19	Ölkannen, Eimer und Behälter	in Bearbeitung	94511	1
Fld 28.21	Laternen	in Bearbeitung	94462	
Fld 28.23	Spreizhölzer	erfasst	<a href="#">23184</a>	
Fld 28.25	Signalscheiben	erfasst	<a href="#">23185</a>	
Fld 28.28	Rohrpfropfen	erfasst	<a href="#">23186</a>	
Fld 28.34	Stangen- und Achslagerbeilage mit Holzkasten	in Bearbeitung	94450	
Fld 29.05	Kümpelgrobbleche	in Bearbeitung	94511	2
Fld 29.09	Feuerbüchse	in Bearbeitung	94512	
Fld 29.14	Heizrohr	erfasst	<a href="#">23187</a>	
Fld 28.15	Rauchrohre	erfasst	<a href="#">23188</a>	