

Mikrofilmverzeichnis

Baureihe 86

Bauart: 1'D'1 h2t
 Gattung: Gt 46.15
 Abteilung: TD I
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland
 19595
 Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann
 Stand: 29.07.2018



**HENSCHEL-MUSEUM
 +
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 • D-34127 Kassel
 Tel.: 0561 / 80 17 250
 info@henschel-museum.com
 www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 2.01 Bl.35	Kesselanordnung	erfasst	92844	
Fld 2.07 Bl.07	Nietteilung	erfasst	92845	a
Fld 2.07 Bl.07	Nietteilung	erfasst	92845	b
Fld 2.08 Bl.05	Nietschrauben zum Kessel	neu scannen	19637	
Fld 2.10 Bl.016	Nietverbindung für Feuerbüchse	erfasst	92846	
Fld 2.11 Bl.010	Feuerbüchse	erfasst	92847	
Fld 2.13 Bl.07	Rohrteilung der Rauchkammerrohrwand	erfasst	93053	2
Fld 2.14 Bl.012	Heizrohre	in Bearbeitung	19638	
Fld 2.16 Bl.012	Rauchrohre	erfasst	19639	
Fld 2.19 Bl.015	Bodenring	erfasst	92848	
Fld 2.20 Bl.02	Feuerlochring	erfasst	19640	
Fld 2.22 Bl.04	Dampfdom	erfasst	92849	
Fld 2.28 Bl.032	Stehbolzen	erfasst	92851	
Fld 2.28 Bl.033	Aufdornstehbolzen	erfasst	92850	
Fld 2.30 Bl.026	Deckenstehbolzen	erfasst	93054	2
Fld 2.30 Bl.027	Deckenstehbolzen	erfasst	92852	
Fld 2.32 Bl.03	Blechanker an der Stehkesselrückwand	erfasst	92853	
Fld 2.34 Bl.05	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	erfasst	92854	
Fld 2.35 Bl.03	Versteifung am Stehkesselmantel	in Bearbeitung	19520	
Fld 2.36 Bl.03	Queranker	erfasst	19641	
Fld 2.36 Bl.08	Aufdornqueranker	in Bearbeitung	19521	
Fld 2.39 Bl.03	Querankeruntersätze	erfasst	92855	
Fld 2.44 Bl.016	Bügelanker	erfasst	19642	
Fld 2.44 Bl.022	Bügelanker	erfasst	19643	
Fld 2.46 Bl.03	Bodenanker	erfasst	92856	
Fld 2.49 Bl.04	Befestigungsplatten am Kessel	erfasst	19644	
Fld 2.50 Bl.02	Befestigungsplatten am Kessel	erfasst	19645	
Fld 3.01 Bl.05	Stehkesselträger	erfasst	92857	a
Fld 3.01 Bl.05	Stehkesselträger	erfasst	92857	b
Fld 3.05 Bl.02	Schlingerstück	erfasst	92858	
Fld 3.07 Bl.01	Schmierung des Schlingerstückes	erfasst	19646	
Fld 3.08 Bl.02	Feuertür für Feuerloch	erfasst	19647	
Fld 3.12 Bl.012	Feuerschirm	erfasst	92859	
Fld 3.13 Bl.05	Feuerschirmträger	erfasst	19648	
Fld 3.14 Bl.016	Rostanordnung	erfasst	92860	
Fld 3.15 Bl.011	Roststäbe	erfasst	19649	
Fld 3.18 Bl.016	Rostbalken und Träger	erfasst	92861	
Fld 3.19 Bl.05	Teile zum Kipprost	in Bearbeitung	19522	
Fld 3.21 Bl.06	Vordere Welle mit Hebel	erfasst	92862	
Fld 3.22 Bl.013	Spindel zum Kipprost	in Bearbeitung	19513	
Fld 3.23 Bl.015	Spindelbock zum Kipprost	in Bearbeitung	19523	
Fld 3.41 Bl.012	Regleranordnung	neu scannen	19514	
Fld 3.45 Bl.03	Reglerknierohr	erfasst	92863	
Fld 3.46 Bl.03	Reglerträger im Dom	erfasst	92864	
Fld 3.46 Bl.011	Reglerträger im Dom	erfasst	92865	
Fld 3.49 Bl.05	Reglerwelle und Teile	neu scannen	19524	
Fld 3.50 Bl.02	Reglerhandhebel	in Bearbeitung	93055	1
Fld 3.51 Bl.01	Waschluge mit Pilz	erfasst	19650	
Fld 3.52 Bl.01	Reglerbock	erfasst	93053	1
Fld 3.54 Bl.011	Rohre im Kessel	erfasst	93054	1
Fld 3.55 Bl.08	Träger und Rohrhalter im Kessel	in Bearbeitung	19525	
Fld 3.55 Bl.017	Träger und Rohrhalter im Kessel	in Bearbeitung	19526	
Fld 3.57 Bl.03	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	92866	
Fld 3.57 Bl.05	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	92867	
Fld 3.58 Bl.09	Untersatz zum Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	93055	2
Fld 3.59 Bl.02	Untersatz zum Kesselspeiseventil	in Bearbeitung	19527	
Fld 3.59 Bl.05	Untersatz zum Kesselspeiseventil	in Bearbeitung	19528	
Fld 3.60 Bl.09	Untersatz zum Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	19530	
Fld 3.60 Bl.2	Untersatz zum Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	19529	
Fld 3.62 Bl.03	Untersatz zum Absperrventil	in Bearbeitung	19531	
Fld 3.63 Bl.011	Untersatz für Kesselablaßschieber	in Bearbeitung	19532	
Fld 3.65 Bl.01	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	19651	
Fld 3.65 Bl.03	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	19652	
Fld 3.68 Bl.04	Untersatz zum Steuerbock	erfasst	92868	
Fld 3.68 Bl.014	Untersatz zum Steuerbock	in Bearbeitung	19533	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 3.70 Bl.012	sonstige Untersätze am Kessel	erfasst	92869	a
Fld 3.70 Bl.012	sonstige Untersätze am Kessel	erfasst	92869	b
Fld 3.70 Bl.024	sonstige Untersätze zum Kessel	erfasst	92870	
Fld 3.701 Bl.06	Anordnung der Untersätze am Kessel	erfasst	92871	
Fld 4.02 Bl.05	Dampfentnahmestutzen	erfasst	92872	
Fld 4.03 Bl.01	Kniestück am Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	93056	1
Fld 4.04 Bl.03	Strahlpumpe 125 l	erfasst	92873	
Fld 4.15 Bl.02	Feuerlöschstutzen	in Bearbeitung	93056	2
Fld 4.24 Bl.01	Dampfpeife	in Bearbeitung	19534	
Fld 4.25 Bl.01	Dampfpeifventil	erfasst	92874	
Fld 4.28 Bl.07	Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	19535	
Fld 4.36 Bl.02	Druckmesser	in Bearbeitung	93057	
Fld 4.40 Bl.09	Schieberkastendruckmesser	erfasst	92875	
Fld 4.41 Bl.018	Pyrometer und Stutzen	in Bearbeitung	93044	
Fld 4.42 Bl.01	Dampfventil zum Hilfsbläser	in Bearbeitung	93058	1
Fld 4.47 Bl.01	Ablaßhähne, -ventile	in Bearbeitung	93058	2
Fld 4.51 Bl.08	Flansche zur Rohrleitung	erfasst	92876	
Fld 4.52 Bl.02	Stutzen und Verschraubungen	in Bearbeitung	93059	1
Fld 4.55 Bl.016	Anordnung und Rohrleitung	erfasst	92877	a
Fld 4.55 Bl.016	Anordnung und Rohrleitung	erfasst	92877	b
Fld 4.56 Bl.013	Rohrhalter für Strahlpumpenleitung	in Bearbeitung	93059	2
Fld 4.561 Bl.07	Halter für Feuerlöschstutzen	in Bearbeitung	19536	
Fld 4.601 Bl.01	Durchgangsventile 30 mm	in Bearbeitung	93060	1
Fld 4.602 Bl.02	Durchgangsventile 40 mm	in Bearbeitung	93060	2
Fld 4.603 Bl.01	Durchgangsventile 50 l.W.	erfasst	92878	
Fld 5.03 Bl.04	Rauchkammerträger	in Bearbeitung	19537	
Fld 5.05 Bl.08	Rauchkammerstrebe	in Bearbeitung	19515	
Fld 5.06 Bl.04	Schornstein	in Bearbeitung	19538	
Fld 5.12 Bl.014	Dampfeinströmröhre	erfasst	19653	
Fld 5.13 Bl.07	Flansche zu den Dampfein- und ausströmröhren	in Bearbeitung	19539	
Fld 5.15 Bl.07	Blasrohr	in Bearbeitung	19540	
Fld 5.17 Bl.09	Ausströmkrümmer	erfasst	93061	2
Fld 5.19 Bl.06	Standrohr	in Bearbeitung	19541	
Fld 5.22 Bl.04	Hilfsbläser und Teile	in Bearbeitung	93062	1
Fld 5.221 Bl.03	Hilfsbläser und Teile	erfasst	93061	1
Fld 5.23 Bl.08	Funkenfänger	erfasst	92879	
Fld 5.25 Bl.03	Teile zum Funkenfänger	in Bearbeitung	19542	
Fld 5.27 Bl.08	Rauchkammerspritzrohr	in Bearbeitung	19543	
Fld 5.28 Bl.012	Paßbleche für Ausschnitte	in Bearbeitung	93062	2
Fld 5.30 Bl.013	Rauchkammerbodenschutz	erfasst	92880	
Fld 5.31 Bl.05	Rauchkammertür	erfasst	92881	
Fld 5.32 Bl.02	Gussteile zur Rauchkammertür	in Bearbeitung	19544	
Fld 5.33 Bl.09	Schmiedeteile zur Rauchkammertür	erfasst	92882	
Fld 5.36 Bl.06	Verschluß zur Rauchkammertür	erfasst	92883	
Fld 5.39 Bl.011	Entwässerungsstutzen an der Rauchkammer	in Bearbeitung	19545	
Fld 5.41 Bl.04	Tritt an der Rauchkammer	in Bearbeitung	19546	
Fld 5.42 Bl.05	Handstangen	in Bearbeitung	19547	
Fld 5.42 Bl.015	Handstangen an der Rauchkammer	erfasst	19654	
Fld 5.46 Bl.07	Einpolterungen in der Rauchkammer	erfasst	92884	
Fld 6.02 Bl.09	Überhitzerrohre	erfasst	92885	
Fld 6.03 Bl.05	Teile zu den Überhitzerrohren	in Bearbeitung	19548	
Fld 6.04 Bl.09	Dampfsammelkasten	erfasst	92886	
Fld 6.07 Bl.08	Träger zum Dampfsammelkasten	erfasst	19549	
Fld 7.01 Bl.013	Aschkasten	erfasst	92887	
Fld 7.03 Bl.013	Aschkastenbleche	erfasst	93063	2
Fld 7.04 Bl.014	Aschkastwinkel	in Bearbeitung	19550	
Fld 7.05 Bl.08	Vordere Aschkastenklappe	in Bearbeitung	93064	1
Fld 7.09 Bl.013	Hintere Aschkastenklappe	in Bearbeitung	19551	
Fld 7.11 Bl.01	Teile zum Aschkasten	erfasst	19655	
Fld 7.15 Bl.05	Aschkastenfunkensieb	in Bearbeitung	93064	2
Fld 7.17 Bl.013	Aschkastenbodenklappe	erfasst	92888	
Fld 7.20 Bl.011	Aschkastenspritzrohr und Teile	in Bearbeitung	19552	
Fld 8.01 Bl.015	Rahmenanordnung	erfasst	92889	a
Fld 8.01 Bl.015	Rahmenanordnung	erfasst	92889	b
Fld 8.03 Bl.012	Rahmenstoßschablone	erfasst	93045	
Fld 8.04 Bl.013	Rahmenbohrschablone	erfasst	93046	
Fld 8.05 Bl.011	Rahmenschnitte	erfasst	92890	
Fld 8.14 Bl.03	Rahmenverbindung	erfasst	92891	
Fld 8.16 Bl.05	Wagerechte Rahmenverbindung	erfasst	92892	
Fld 8.18 Bl.04	Rahmenstreben	erfasst	19656	
Fld 8.21 Bl.013	Rahmenverbindung	erfasst	92893	a
Fld 8.21 Bl.013	Rahmenverbindung	erfasst	92893	b
Fld 8.22 Bl.08	Rahmenverbindung vor dem Hinterkessel	erfasst	93063	1
Fld 8.26 Bl.021	vorderes Kesselpendelblech	erfasst	93065	2
Fld 8.29 Bl.09	Gleitbahnträger	erfasst	92894	
Fld 8.37 Bl.09	Verbindung zwischen Zylinder und Gleitbahnträger	erfasst	92895	
Fld 9.01 Bl.06	vorderer Pufferträger	in Bearbeitung	92896	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 9.02 Bl.02	hinterer Pufferträger	erfasst	92897	
Fld 9.05 Bl.06	Kümpelbleche zu den Pufferträgern	erfasst	92898	
Fld 9.09 Bl.03	Tritt an den Pufferträgern	erfasst	19657	
Fld 10.11 Bl.03	Zughakenanordnung	erfasst	19658	
Fld 10.14 Bl.02	Zughaken	erfasst	92899	a
Fld 10.14 Bl.02	Zughaken	erfasst	92899	b
Fld 10.39 Bl.01	Zughakenfeder	erfasst	19554	
Fld 11.02 Bl.03	Federbund	erfasst	19659	
Fld 11.04 Bl.03	Tragfeder für Treibradsatz	erfasst	19660	
Fld 11.12 Bl.03	Federspannschrauben	erfasst	92900	
Fld 11.13 Bl.03	Federspannschraubenträger	erfasst	93066	2
Fld 11.16 Bl.011	Längsausgleichhebel und Träger	erfasst	92901	
Fld 11.17 Bl.05	Längsausgleichhebel und Träger	erfasst	92902	
Fld 11.26 Bl.05	Schmiergefäße zu den Ausgleichhebeln	erfasst	19555	
Fld 12.02 Bl.010	Treibradsatz	erfasst	92903	
Fld 12.04 Bl.010	Kuppelradsatz	erfasst	92904	
Fld 12.05 Bl.04	Kuppelradsatz	erfasst	92905	
Fld 12.06 Bl.02	Laufwheelsatz	erfasst	93066	1
Fld 12.08 Bl.029	Treibzapfen	erfasst	92906	
Fld 12.09 Bl.018	Kuppelzapfen	in Bearbeitung	19556	
Fld 12.161 Bl.012	Treibachslager	erfasst	92907	
Fld 12.162 Bl.04	Teile zu den Achslagern	in Bearbeitung	19557	
Fld 12.18 Bl.013	Kuppelachslager	erfasst	92908	
Fld 12.23 Bl.012	Achslagergehänge	in Bearbeitung	19558	
Fld 12.25 Bl.05	Achslagerdeckel für Treib- und Kuppelradsätze	in Bearbeitung	19559	
Fld 12.30 Bl.09	Schmierpolster	in Bearbeitung	19516	
Fld 12.32 Bl.04	Achslagerführung und Stellkeil	in Bearbeitung	19517	
Fld 12.38 Bl.06	Achsgabelsteg	erfasst	92909	
Fld 12.47 Bl.013	Teile für Achslagerschmierung	erfasst	92910	
Fld 13.30 Bl.011	Lenkgestellanordnung	erfasst	92911	
Fld 13.300 Bl.01	Lenkgestellanordnung	erfasst	92922	a
Fld 13.300 Bl.01	Lenkgestellanordnung	erfasst	92922	b
Fld 13.31 Bl.06	Deichsel	in Bearbeitung	93047	
Fld 13.32 Bl.04	Teile zur Deichsel	erfasst	92912	
Fld 13.33 Bl.05	Fangbügel zum Lenkgestell	in Bearbeitung	19560	
Fld 13.36 Bl.010	Drehzapfen	in Bearbeitung	19561	
Fld 13.39 Bl.05	Pendel zum Lenkgestell	in Bearbeitung	93067	1
Fld 13.40 Bl.04	Radkasten	in Bearbeitung	19562	
Fld 13.42 Bl.03	Federspannschraube zur Rückstellvorrichtung	in Bearbeitung	19563	
Fld 13.43 Bl.09	Anordnung der Schmierung	erfasst	92913	
Fld 13.431 Bl.03	Anordnung der Schmierung	erfasst	92914	
Fld 13.44 Bl.08	Schmiergefäße und Halter	erfasst	92915	
Fld 13.45 Bl.08	Teile zur Rückstellvorrichtung	erfasst	92916	
Fld 13.46 Bl.06	Rückstellfeder	erfasst	19661	
Fld 13.47 Bl.02	Federgehäuse zur Rückstellvorrichtung	erfasst	92917	
Fld 13.47 Bl.030	Federteller	erfasst	19662	
Fld 13.49 Bl.02	Federbund und Führung	in Bearbeitung	19564	
Fld 13.49 Bl.017	Federbund und Führung	in Bearbeitung	19565	
Fld 13.51 Bl.02	Achslager	erfasst	92918	a
Fld 13.51 Bl.02	Achslager	erfasst	92918	b
Fld 13.511 Bl.02	Achslager	erfasst	92919	
Fld 13.512 Bl.02	Teile zum Achslager	in Bearbeitung	93067	2
Fld 13.54 Bl.07	Achslagerdeckel	erfasst	92920	
Fld 13.55 Bl.01	Schmierpolster	in Bearbeitung	93068	1
Fld 13.55 Bl.02	Schmierpolster	in Bearbeitung	93068	2
Fld 13.56 Bl.02	Deichsellager für Kuppelachse	erfasst	92921	
Fld 13.60	Schutzblech für Achslager	in Bearbeitung	19566	
Fld 14.01 Bl.018	Laufblechanordnung	erfasst	92923	
Fld 14.02 Bl.014	Laufblechschnitte	erfasst	92924	
Fld 14.03 Bl.018	Laufbleche	in Bearbeitung	93069	1
Fld 14.04 Bl.015	Laufblechwinkel	in Bearbeitung	93069	2
Fld 14.09 Bl.019	Laufblechträger	erfasst	92925	
Fld 14.11 Bl.05	Seitliche Tritte vorn	erfasst	92926	
Fld 14.23 Bl.02	Griffe auf Laufblech	erfasst	19663	
Fld 15.01 Bl.023	Führerhaus	erfasst	92927	
Fld 15.03 Bl.014	Führerhausschnitte	erfasst	92928	
Fld 15.05 Bl.025	Führerhausbleche	erfasst	92929	
Fld 15.06 Bl.020	Führerhauswinkel	in Bearbeitung	93070	1
Fld 15.10 Bl.019	Führerhausbodenbelag	erfasst	92930	
Fld 15.12 Bl.09	Führerhausseitentür	erfasst	92931	
Fld 15.16 Bl.01	Drehfenster	erfasst	92932	
Fld 15.18 Bl.05	Klappfenster in der Führerhausvorderwand	in Bearbeitung	19567	
Fld 15.19 Bl.02	Drehfenster in der Führerhausrückwand	erfasst	92933	
Fld 15.22 Bl.012	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	erfasst	92934	
Fld 15.271 Bl.01	Fensterschirm an der Führerhausrückwand	erfasst	19664	
Fld 15.30 Bl.04	Lüftungsaufsatz	erfasst	92935	
Fld 15.31 Bl.03	Lüftungsklappe	erfasst	92936	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 15.32 Bl.03	Teile zur Lüftungsklappe	erfasst	92937	
Fld 15.321 Bl.02	Teile zur Lüftungsklappe	in Bearbeitung	19568	
Fld 15.35 Bl.04	Klappen in Führerhauswand	in Bearbeitung	93070	2
Fld 15.36 Bl.014	Handstangen und Griffe	erfasst	92938	
Fld 15.39 Bl.01	Vorhänge im Führerhaus	in Bearbeitung	19569	
Fld 15.39 Bl.013	Vorhänge im Führerhaus	in Bearbeitung	19570	
Fld 15.39 Bl.021	Vorhänge im Führerhaus	erfasst	19665	
Fld 15.39 Bl.022	Vorhänge im Führerhaus Verdunkelung	in Bearbeitung	93071	1
Fld 15.39 Bl.023	Vorhänge im Führerhaus	erfasst	19666	
Fld 15.39 Bl.024	Vorhänge im Führerhaus	erfasst	19667	
Fld 15.39 Bl.025	Vorhänge im Führerhaus	erfasst	19668	
Fld 15.47 Bl.08	Tritte am Führerhaus	erfasst	92939	
Fld 15.48 Bl.06	Tritt an der Stehkesselrückwand	in Bearbeitung	19571	
Fld 15.54 Bl.015	Abschlussblech mit Führungen	erfasst	92940	
Fld 16.01 Bl.018	Wasserkasten	erfasst	92941	
Fld 16.03 Bl.014	Wasserkastenschnitte	erfasst	19572	
Fld 16.04	Wasserkastebleche	erfasst	92942	
Fld 16.05 Bl.017	Wasserkastenswinkel	in Bearbeitung	19573	
Fld 16.09 Bl.01	Wassereinlauf	in Bearbeitung	93071	2
Fld 16.12 Bl.03	Mannloch im Wasserkasten	erfasst	19669	
Fld 16.14 Bl.04	Saugkasten am Wasserkasten	in Bearbeitung	19574	
Fld 16.21 Bl.08	Schwimmeranordnung	in Bearbeitung	19575	
Fld 16.22 Bl.08	Teile zum Schwimmer	erfasst	92943	
Fld 16.22 Bl.013	Teile zum Schwimmer	in Bearbeitung	93048	
Fld 16.222 Bl.01	Teile zum Schwimmer	in Bearbeitung	19576	
Fld 16.26 Bl.01	Luftrohr zum Wasserkasten	in Bearbeitung	19577	
Fld 16.28 Bl.05	Flansche zum Wasserkasten	in Bearbeitung	93072	1
Fld 16.29 Bl.012	Klammern für Wasserkasten	in Bearbeitung	19578	
Fld 16.31 Bl.06	Wasserkastenverbindungsrohr	erfasst	19670	
Fld 16.31 Bl.07	Wasserkastenverbindungsrohr	in Bearbeitung	19579	
Fld 16.32 Bl.02	Durchführungsrohre im Wasserkasten	in Bearbeitung	93072	2
Fld 16.33 Bl.019	Wasserkastenträger	erfasst	92944	
Fld 16.35 Bl.03	Handstangen am Wasserkasten	erfasst	19671	
Fld 16.37 Bl.03	Tritte am Wasserkasten	in Bearbeitung	19580	
Fld 16.42 Bl.013	Kohlenkasten	erfasst	92945	
Fld 16.42 Bl.013	Kohlenkasten	erfasst	92946	
Fld 16.43 Bl.014	Kohlenkastenschnitte	erfasst	19672	
Fld 16.44 Bl.012	Kohlenkastenbleche	erfasst	92947	
Fld 16.45 Bl.012	Kohlenkastenswinkel	in Bearbeitung	93073	1
Fld 16.46 Bl.08	Kohlenkastendeckel	erfasst	19673	
Fld 16.52 Bl.08	Klappe in der Kohlenkastenvorderwand	erfasst	92948	
Fld 16.53 Bl.03	Laufsteg an der Kohlenkastenvorderwand	erfasst	19674	
Fld 16.55 Bl.04	Handstangen am Kohlenkasten	erfasst	19675	
Fld 17.02 Bl.05	Sandkasten	erfasst	92949	
Fld 17.05 Bl.03	Teile zum Sandkasten	erfasst	92950	
Fld 17.10 Bl.014	Teile zum Sandstreuer	erfasst	92951	
Fld 17.13 Bl.025	Sandrohre	erfasst	92952	
Fld 17.15 Bl.013	Halter und Verschraubungen	in Bearbeitung	19581	
Fld 17.17 Bl.013	Tritt zum Sandkasten	erfasst	92953	
Fld 17.19 Bl.04	Werkzeugkasten an der Kohlenkastenvorderwand	erfasst	92954	
Fld 17.20 Bl.011	Werkzeugkasten	in Bearbeitung	93073	2
Fld 17.24 Bl.03	Gerätekasten	in Bearbeitung	93074	1
Fld 17.25 Bl.05	Geräteanordnung	in Bearbeitung	93074	2
Fld 17.261 Bl.01	Gerätehalter	in Bearbeitung	93075	1
Fld 17.27 Bl.08	Kleiderkasten	erfasst	92955	
Fld 17.28 Bl.03	Holzverkleidung im Kleiderkasten	in Bearbeitung	19582	
Fld 17.29 Bl.01	Signalscheibenkasten	in Bearbeitung	93075	2
Fld 17.32 Bl.05	Wärmekasten	erfasst	92956	
Fld 17.38 Bl.02	Kasten für Fackel	in Bearbeitung	19583	
Fld 18.011 Bl.06	Kesselbekleidung	erfasst	92957	a
Fld 18.011 Bl.06	Kesselbekleidung	erfasst	92957	b
Fld 18.012 Bl.03	Anordnung der Unterlagen	erfasst	92958	
Fld 18.03 Bl.014	Wärmeschutzmatten für den Kessel	in Bearbeitung	93076	1
Fld 18.04 Bl.012	Teile zur Kesselbekleidung	erfasst	92959	
Fld 18.06 Bl.07	Lukenbekleidung	erfasst	92960	
Fld 18.08 Bl.07	Dombekleidung	erfasst	92961	a
Fld 18.08 Bl.07	Dombekleidung	erfasst	92961	b
Fld 18.09 Bl.03	Sicherheitsventilbekleidung	erfasst	92962	
Fld 18.13 Bl.012	Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	93076	2
Fld 18.15 Bl.014	Wärmeschutzmatten für die Zylinder	erfasst	19676	
Fld 18.16 Bl.012	Einpolterungen zur Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	93049	
Fld 18.18 Bl.05	Zylinderdeckelbekleidung	erfasst	19677	
Fld 18.22 Bl.012	Bekleidung für Dampfein- und ausströmrohre	in Bearbeitung	93077	1
Fld 18.25 Bl.05	Vorwärmerbekleidung	erfasst	92963	
Fld 18.26 Bl.04	Schlammabnehmerbekleidung	erfasst	19678	
Fld 18.40 Bl.013	Bekleidung für Rohre mit Wärmeschutz	in Bearbeitung	19584	
Fld 18.421 Bl.07	sonstige Bekleidungen	in Bearbeitung	19585	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 18.422 Bl.01	sonstige Bekleidungen	erfasst	19679	
Fld 18.43	Ausführung des Wärmeschutzes für Rohre	in Bearbeitung	19586	
Fld 19.01 Bl.09	Zylinder	erfasst	92964	a
Fld 19.01 Bl.09	Zylinder	erfasst	92964	b
Fld 19.05 Bl.06	Schieberbuchse	in Bearbeitung	19587	
Fld 19.10 Bl.01	vorderer und hinterer Ausströmkasten	in Bearbeitung	93077	2
Fld 19.13 Bl.05	Vorderer Zylinderdeckel	erfasst	92965	
Fld 19.16 Bl.05	Hinterer Zylinderdeckel	erfasst	92966	
Fld 19.20 Bl.02	Vorderer Schieberkastendeckel	erfasst	92967	
Fld 19.23 Bl.06	Hinterer Schieberkastendeckel	erfasst	92968	
Fld 19.28 Bl.01	Kolbenstangenstopfbuchse	in Bearbeitung	19588	
Fld 19.47 Bl.010	Zylinderentwässerungsleitung	in Bearbeitung	93078	1
Fld 19.48 Bl.06	Teile zur Zylinderentwässerungsleitung	erfasst	92969	
Fld 19.58 Bl.01	Kolbenstangenschmiergefäß	in Bearbeitung	19589	
Fld 19.601 Bl.02	Stutzen und Verschraubungen	in Bearbeitung	93078	2
Fld 19.61 Bl.01	Ölsperren	erfasst	19680	
Fld 19.62 Bl.05	Flansche zum Zylinder	in Bearbeitung	19590	
Fld 19.63 Bl.03	Paßstücke zum Zylinder	in Bearbeitung	19591	
Fld 20.01 Bl.07	Kolben mit Stange	erfasst	92970	
Fld 20.041 Bl.01	Kolbenstangenführung	erfasst	92971	
Fld 20.042 Bl.01	Kolbenstangenführung	erfasst	19681	
Fld 20.06 Bl.01	Kreuzkopf, äußerer	erfasst	92972	a
Fld 20.06 Bl.01	Kreuzkopf, äußerer	erfasst	92972	b
Fld 20.08 Bl.03	Schmiergefäß zum Kreuzkopf	erfasst	92973	
Fld 20.10 Bl.014	Treibstange	erfasst	92974	a
Fld 20.10 Bl.014	Treibstange	erfasst	92974	b
Fld 20.14 Bl.02	Schmiergefäß zur Treibstange	erfasst	19682	
Fld 20.15 Bl.09	Fangbügel zur Treibstange	erfasst	19683	
Fld 20.17 Bl.011	Gleitbahn	in Bearbeitung	93079	1
Fld 20.20 Bl.014	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	92975	
Fld 20.21 Bl.018	Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	92976	a
Fld 20.21 Bl.018	Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	92976	b
Fld 20.27 Bl.010	Schmiergefäße zu den Kuppelstangen	in Bearbeitung	93079	2
Fld 21.01 Bl.012	Steuerungsanordnung	erfasst	93050	
Fld 21.04 Bl.015	Steuerungsergebnisse	erfasst	92977	
Fld 21.07 Bl.04	Druckausgleichkolbenschieber	in Bearbeitung	19592	
Fld 21.07 Bl.010	Druckausgleichkolbenschieber	erfasst	92978	
Fld 21.11 Bl.03	Schieberstangenkopf 120	erfasst	19684	
Fld 21.12 Bl.08	Schieberstange	erfasst	19685	
Fld 21.21 Bl.06	Schieberschubstange	erfasst	92979	
Fld 21.24 Bl.04	Voreilhebel und Lenkerstange	erfasst	92980	
Fld 21.25 Bl.06	Lenkeransatz am Kreuzkopf	erfasst	19686	
Fld 21.26 Bl.06	Schwinge	erfasst	92981	
Fld 21.29 Bl.09	Schwingenlager	erfasst	92982	
Fld 21.31 Bl.05	Schwingenstange	in Bearbeitung	93080	1
Fld 21.35 Bl.014	Steuerwelle mit Hebel	erfasst	92983	
Fld 21.38	Steuerwellenlager	erfasst	92984	
Fld 21.41 Bl.013	Rückzugfeder zur Steuerung	erfasst	92985	
Fld 21.42 Bl.02	Steuerbock	erfasst	92986	
Fld 21.44 Bl.02	Steuerschraube und Teile	erfasst	92987	
Fld 21.46 Bl.02	Steuermutter	in Bearbeitung	93081	
Fld 21.47 Bl.011	Zifferstreifen zur Steuerschraube	in Bearbeitung	19593	
Fld 21.50 Bl.013	Steuerstange	erfasst	92988	
Fld 21.53 Bl.02	Feststellvorrichtung der Steuerstange	in Bearbeitung	93080	2
Fld 21.551 Bl.06	Schmiergefäße	erfasst	92989	
Fld 21.552 Bl.04	Schmiergefäßdeckel und Teile	in Bearbeitung	19594	
Fld 21.56 Bl.02	Teile zur Schieberstangenschmierung	erfasst	19687	
Fld 21.58 Bl.06	Halter für Schmiergefäße	erfasst	19688	
Fld 22.01 Bl.024	Bremsgestängeanordnung	erfasst	92990	
Fld 22.03 Bl.023	Bremsrohranordnung	erfasst	92991	a
Fld 22.03 Bl.023	Bremsrohranordnung	erfasst	92991	b
Fld 22.04 Bl.024	Schnitte zur Bremsrohranordnung	erfasst	92992	
Fld 22.08 Bl.03	Bremsspindel, Nachstellspindel usw.	erfasst	92993	
Fld 22.09 Bl.06	Übertragungshebel und Lager	in Bearbeitung	93082	2
Fld 22.11 Bl.024	Bremswelle mit Hebel	erfasst	19595	
Fld 22.13 Bl.012	Bremswellenlager	erfasst	19596	
Fld 22.17 Bl.015	Bremszugstangen	erfasst	92994	
Fld 22.171 Bl.03	Schutzbleche für Bremsgestänge	in Bearbeitung	19597	
Fld 22.23 Bl.023	Bremsbalken	erfasst	19689	
Fld 22.24 Bl.014	Ausgleichhebel zur Bremse	erfasst	92995	
Fld 22.24 Bl.021	Ausgleichhebel zur Bremse	in Bearbeitung	93081	2
Fld 22.28 Bl.019	Bremsgehängeträger	erfasst	19598	
Fld 22.29 Bl.023	Bremsklotzhängeisen	in Bearbeitung	93051	
Fld 22.36 Bl.018	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	erfasst	19599	
Fld 22.37 Bl.05	Bremsklotz	erfasst	92996	
Fld 22.39 Bl.025	Rückzugfeder und Teile	erfasst	19600	
Fld 22.41 Bl.023	Fangbügel zur Bremse	erfasst	19601	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 22.52 Bl.015	Befestigung für Bremszylinder	in Bearbeitung	93082	2
Fld 22.53 Bl.02	Kolbenstange zum Bremszylinder	erfasst	19602	
Fld 22.55 Bl.05	Träger zur Luftpumpe	erfasst	92997	
Fld 22.56 Bl.01	Bremsluftbehälter	erfasst	19690	
Fld 22.57 Bl.018	Befestigung für Bremsluftbehälter	erfasst	92998	
Fld 22.60 Bl.020	Halter für Führerbremsventil	erfasst	19603	
Fld 22.64 Bl.019	Stutzen und Verschraubungen	erfasst	19604	
Fld 22.65 Bl.03	Bremskupplung mit Halter	erfasst	92999	
Fld 22.67	Bremshalter zur Bremsleitung	in Bearbeitung	93000	
Fld 22.671 Bl.05	Bremshalter zur Bremsleitung	in Bearbeitung	93001	
Fld 22.791 Bl.03	Bremsteile von auswärts	in Bearbeitung	93083	1
Fld 23.03 Bl.022	Aschkastenzüge und Teile	in Bearbeitung	93002	
Fld 23.07 Bl.012	Aschkastenbodenklappenzug	in Bearbeitung	93003	
Fld 23.09 Bl.016	Zylinderventilzug	in Bearbeitung	93004	
Fld 23.10 Bl.012	Führungsbock und Handhebel	in Bearbeitung	93005	
Fld 23.11 Bl.018	Teile zum Zylinderventilzug	in Bearbeitung	93006	
Fld 23.14 Bl.011	Pfeifenzug	erfasst	19605	
Fld 23.15 Bl.04	Teile zum Pfeifenzug	in Bearbeitung	93007	
Fld 23.17 Bl.05	Sicherheitsventilzug	in Bearbeitung	93008	
Fld 23.19 Bl.09	Strahlpumpenzug	erfasst	19606	
Fld 23.23 Bl.013	Hilfsbläserzug	erfasst	19607	
Fld 23.35 Bl.016	Zug und Ablaufrohr zum Kesselablassventil	in Bearbeitung	93009	
Fld 23.36 Bl.08	Zug zum Luftpumpendampfventil	in Bearbeitung	93010	
Fld 23.38 Bl.013	Zug und Ablaufrohr zum Schlammschieber	in Bearbeitung	93011	
Fld 23.43 Bl.07	Zug zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	93012	
Fld 23.58 Bl.02	Zug zum Absperrventil	erfasst	19608	
Fld 24.01 Bl.09	Halter zur Strahlpumpe	erfasst	19609	
Fld 24.06 Bl.02	Signalstütze an der Rauchkammer	erfasst	19691	
Fld 24.09 Bl.04	Laternenstütze zum Wasserstandanzeiger	erfasst	19610	
Fld 24.11 Bl.013	Halter für Druckmesser	in Bearbeitung	93013	
Fld 24.14 Bl.05	Halter für Ölfaschen	erfasst	19611	
Fld 24.16 Bl.09	Halter für Näßeinrichtung	in Bearbeitung	19518	
Fld 24.19 Bl.08	Halter für Feuergeräte	in Bearbeitung	93014	
Fld 24.20 Bl.03	Halter für Fahrplan und Zettel	erfasst	19692	
Fld 24.21 Bl.018	Schilderordnung	in Bearbeitung	93015	
Fld 24.23 Bl.01	Nummernschild	erfasst	19693	
Fld 24.24 Bl.03	Untersatz für Nummernschild	erfasst	19694	
Fld 24.28 Bl.01	Firmenschild	erfasst	19695	
Fld 24.31 Bl.013	Gattungsschild	erfasst	19696	
Fld 24.32 Bl.01	Eigentumsschild	erfasst	19697	
Fld 24.39 Bl.09	Wasserstandmarke	erfasst	19612	
Fld 24.41 Bl.02	Schild für Druckausgleich-Kolbenschieber	erfasst	19698	
Fld 24.43 Bl.05	Schild für Schmierleitung	erfasst	19613	
Fld 24.46	Verschiedene Aufschriftschildchen	erfasst	19614	
Fld 24.50 Bl.03	Halter für Schilder	erfasst	19615	
Fld 25.01 Bl.010	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	erfasst	93016	a
Fld 25.01 Bl.010	Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	erfasst	93016	b
Fld 25.02 Bl.05	Vorwärmer	erfasst	19616	
Fld 25.03	Rohrwand und Stützplatte zum Vorwärmer	in Bearbeitung	93017	a
Fld 25.03	Rohrwand und Stützplatte zum Vorwärmer	in Bearbeitung	93017	b
Fld 25.06	Deckel zum Vorwärmer	in Bearbeitung	93018	
Fld 25.07	Umschalthahn zum Vorwärmer	erfasst	19617	1
Fld 25.07	Umschalthahn zum Vorwärmer	erfasst	19617	2
Fld 25.08 Bl.04	Vorwärmermantel	in Bearbeitung	19519	
Fld 25.09 Bl.01	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	19699	
Fld 25.12 Bl.01	Wasserabscheider zum Vorwärmer	in Bearbeitung	93083	2
Fld 25.13 Bl.02	Befestigung des Vorwärmers	in Bearbeitung	93084	1
Fld 25.15 Bl.07	Träger zur Speisepumpe	in Bearbeitung	93019	
Fld 25.18 Bl.011	Flansche zur Rohrleitung	erfasst	19618	
Fld 25.19	Stutzen und Verschraubungen	in Bearbeitung	93020	
Fld 25.20 Bl.012	Rohrhalter für Vorwärmer	in Bearbeitung	93021	
Fld 25.21 Bl.01	Druckmesser zur Speisepumpe	erfasst	19700	
Fld 25.23 Bl.03	Einheits-Verbund-Speisepumpe	in Bearbeitung	93084	2
Fld 25.28 Bl.02	Halter für Absperrventil	erfasst	19701	
Fld 25.33 Bl.06	Speisewasserreiniger-Anordnung	erfasst	19619	
Fld 25.36 Bl.05	Schlammsammler zum Speisewasserreiniger	erfasst	19620	
Fld 25.39 Bl.06	Einführungsdüsen zum Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	93022	
Fld 25.40 Bl.05	Rieselblech zum Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	93023	
Fld 25.45 Bl.05	Dom für Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	93024	
Fld 25.46 Bl.05	Schlammabscheider für Speisewasserreiniger	in Bearbeitung	93025	
Fld 26.01 Bl.015	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	93026	a
Fld 26.01 Bl.015	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	93026	b
Fld 26.03 Bl.02	Sicherheitsventil	in Bearbeitung	93085	1
Fld 26.04 Bl.01	Umschaltventil zur Dampfheizung	in Bearbeitung	93052	
Fld 26.05	Krümmen zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	19621	
Fld 26.06 Bl.019	Halter für Umschaltventil	erfasst	19702	
Fld 26.07 Bl.02	Absperrhahn und Teile	in Bearbeitung	93027	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 26.09 Bl.06	Flansche zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	19622	
Fld 26.10 Bl.04	Rohrverschraubung und Stutzen	erfasst	19703	
Fld 26.11 Bl.02	Dampfheizhahn zur Speisewasserkupplung	erfasst	19704	
Fld 26.13 Bl.013	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	93028	
Fld 26.20 Bl.016	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	93029	
Fld 26.21 Bl.013	Querschnitte zur Schmierpumpenanordnung	in Bearbeitung	93030	
Fld 26.22 Bl.015	Antrieb zur Schmierpumpe	erfasst	19623	
Fld 26.23 Bl.014	Teile zum Schmierpumpenantrieb	in Bearbeitung	93031	
Fld 26.25 Bl.07	Träger zur Schmierpumpe	in Bearbeitung	93032	
Fld 26.27 Bl.06	Stutzen und Verschraubungen	erfasst	19705	
Fld 26.28 Bl.014	Rohrhalter zur Schmierpumpe	in Bearbeitung	93085	2
Fld 26.30 Bl.06	Halter für Tropfenzeiger	in Bearbeitung	93033	
Fld 26.31 Bl.010	Geschwindigkeitsmesseranordnung	erfasst	19624	
Fld 26.32 Bl.02	Antrieb des Geschwindigkeitsmessers	erfasst	19625	
Fld 26.34 Bl.06	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	19626	
Fld 26.37 Bl.02	Untersatz zum Lätewerk	erfasst	19627	
Fld 26.38 Bl.03	Anstellventil zum Lätewerk	erfasst	19628	
Fld 26.41 Bl.01	Lätewerk	erfasst	19629	
Fld 26.901 Bl.023	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	93034	a
Fld 26.901 Bl.023	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	93034	b
Fld 26.902 Bl.014	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	93035	
Fld 26.93 Bl.05	Träger zur Lichtmaschine	in Bearbeitung	93086	1
Fld 26.95 Bl.04	Zug zum Dampfventil	erfasst	19630	
Fld 26.96 Bl.06	Teile für Rohrleitung	in Bearbeitung	93086	2
Fld 26.961 Bl.01	Teile für Rohrleitung	erfasst	19706	
Fld 26.97	Teile von auswärts	erfasst	19631	
Fld 26.971	Teile von auswärts	in Bearbeitung	93036	
Fld 26.972	Teile von auswärts	in Bearbeitung	93087	1
Fld 26.973	Teile von auswärts	in Bearbeitung	93037	
Fld 26.98	Halter für Steckdosen und Kabel	in Bearbeitung	93038	
Fld 26.981 Bl.06	Halter für Steckdosen und Kabel	in Bearbeitung	93039	
Fld 26.982 Bl.04	Halter für Steckdosen und Kabel	in Bearbeitung	93040	
Fld 28.01 Bl.06	Verzeichnis der mitzuliefernden Zubehörteile	erfasst	19632	
Fld 28.02	Feuergeräte	erfasst	19633	
Fld 28.03	Kohlen- und Schlackenschaufel	erfasst	19707	
Fld 28.07	Schraubenschlüssel	in Bearbeitung	93041	
Fld 28.11	Aufsteckschlüssel	erfasst	19708	
Fld 28.16	Schlüssel für Achslagerstellkeilschraube	erfasst	19709	
Fld 28.17	Werkzeuge	erfasst	19634	
Fld 28.18	Hilfskupplung	in Bearbeitung	93042	
Fld 28.19	Ölkannen, Eimer und Behälter	in Bearbeitung	93087	2
Fld 28.21	Laternen	erfasst	19635	
Fld 28.23	Spreizhölzer	erfasst	19710	
Fld 28.25 Bl.04	Signalscheiben	erfasst	19711	
Fld 29.05 Bl.03	Kümpelgrobbleche	erfasst	19636	
Fld 29.09 Bl.013	Feuerbüchse	in Bearbeitung	93043	